



# 校舎大規模改造工事

8月2日



ここは2階のホールです。所々いたんでいるPタイルを張り替えるために、まずは古いタイルをはがします。



ここは図工室です。床にたくさん傷がついていたので、磨いてもらいます。

玄関スロー  
プに枠ができて  
鉄筋が入り  
ました。



ここは音楽室です。壁のペンキをきれいな白色に塗り直してもらいます。ぬる前には古いペンキをきれいにはがしてもらっています。



毎日とても暑いし、工事内容の関係で締め切った中で作業が行われます。ですが一つ一つの仕事が、もちろん機械を使ってですが、人の力で行われます。よりよい仕上がりをめざしてください、ありがたく思います。

暑さやほこり、大きな音がする中で、黙々と仕事をしてくださっています。工事の成功と関係者の皆様のご安全を願って、進捗を見守りたいと思います。